



Fig.1 - ubicazione dell'immobile pignorato (fonte Google Earth)




Fig.2 vista dall'alto esterna del fabbricato circolare e dell'area di pertinenza destinata a parcheggio (fonte Google Earth)



Fig.3 e 4 vista esterna de lato Nord-Est del bene pignorato e dell'area parcheggio



Fig.5 e 6 vista esterna del lato Nord-Ovest del bene pignorato



Fig.7, 8 e 9 vista esterna del lato Nord-Ovest del bene pignorato



Fig.10, 11 e 12 lucernario affiorante in copertura dall'esterno e dall'interno del locale commerciale



Fig.10, 11 e 12 ambiente bagno

Fig.13 e 14 vista panoramica dell'ambiente interno al locale commerciale



Fig.15 e 16 vista dell'ambiente interno al locale commerciale e del lucernaio



Fig.17 e 18 pareti divisorie con il vano scala condominiale e altre parti comuni



Fig.19, 20 e 21 viste dell'ambiente interno al locale commerciale e delle pareti divisorie con parti condominiali



Fig.22, 23 e 24 viste della scala di collegamento con il piano copertura



Fig.25 e 26 viste del locale commerciale dall'interno



Fig.27 viste del locale commerciale dall'interno



Fig.28, 29 e 30 viste del locale commerciale dall'interno