

# TRIBUNALE di LAMEZIA TERME

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

GIUDICE: Dr.

Causa n° 27/08 MPS GESTIONE CREDITI Banca S.p.A.- contro —

C.T.U. : Arch. Nicola Arpaia

## RILIEVO GRAFICO E FOTOGRAFICO

ALLEGATO

2

IL C.T.U.

Lamezia Terme, li 17 gennaio 2009

1

Edificio sito in località S. Lucia di Lamezia Terme



2

Vista del retro dell'edificio



3

Vista del lato est



4

Particolare del lato sud



5

Vista della cucina-pranzo



6

Vista del soggiorno



7

Vista del soggiorno



8

Vista del terrazzino



9

Vista del terrazzino



10

Vista del corridoio e dell'ingresso




11

Vista del bagno di servizio



12

Vista di un ripostiglio



13

Vista del secondo ripostiglio



14

Vista della camera da letto matrimoniale



15

Vista della camera da letto matrimoniale



16

Vista del bagno principale



17

Vista della stanza da letto



18

Vista della stanza studio/ricreativa



19

Pavimento del balcone



20

Pavimento cucina (sopra) e pavimento soggiorno (sotto)



21

Vista del magazzino a piano terra



22

Vista del magazzino a piano terra



23

Vista del caminetto in muratura del magazzino



24

Vista del magazzino



25

Vista del garage



26

Vista del garage



27

Vista del bagno



28

Vista del bagno



29

Stradina d'ingresso terreno in c/da Rito di Platania



30

Vista fabbricato rurale



31

Vista di una zona coltivata del fondo



32

Vista di una zona coltivata del fondo



33

Vista di una zona coltivata del fondo



34

Vista di una zona coltivata del fondo



35

Vista di una zona coltivata del fondo



36

Vista di una zona coltivata del fondo



37

Vista di una zona coltivata del fondo e di un fabbricato rurale



38

Vista dall'alto una zona coltivata del fondo




39

Vista della casa in contrada Rito di Platania



40

Vista del portico d'ingresso



41

Vista del portico e dell'ampliamento



42

Vista dell'ampliamento



43

Vista del soggiorno-pranzo



44

Vista del soggiorno-pranzo



45

Vista della cucina



46

Vista della cucina



47

Vista del passaggio soggiorno-cucina



48

Vista della scala interna



49

Vista della stanza da letto matrimoniale



50

Vista della 2ª stanza da letto



51

Vista del salotto



52

Vista del bagno



53

Vista del bagno



54

Vista del corridoio



55

Vista del ripostiglio (lesione sulle pareti)



56

Vista del balcone




57

Particolare parete del primo piano (tracce di umidità)



58

Pavimento corridoio (sopra) e salotto (sotto)



59

Vista dall'esterno della cantina



60

Vista della cantina



61

Vista della stanza-ampliamento



62

Vista della stanza-ampliamento



63

Vista dall'alto della casa



64

Vista dall'alto della casa



65

Scorcio sulla sinistra del magazzino sito in contrada Rito di Platania



66

Vista dall'alto dell'intero fabbricato



67

Vista interna del magazzino



68

Vista interna del magazzino



69

Vista interna del magazzino



70

Vista del deposito di legnaia

