

RILIEVO FOTOGRAFICO DEL BENE



Foto n. 1: Individuazione fabbricato (vista satellitare)




Foto n. 2: Individuazione fabbricato (vista satellitare)




Foto n. 3: Individuazione immobile



Foto n. 4: Ingresso al Parco



Foto n. 5: Ingresso pedonale fabbricato



Foto n. 6: Androne condominiale



Foto n. 7: Ascensore condominiale



Foto n. 8: Cucina/Pranzo




Foto n. 9: Ingresso Soggiorno




Foto n. 10: Soggiorno



Foto n. 11: Affaccio Esterno



Foto n. 12: Affaccio esterno




Foto n. 13: Corridoio disimpegno



Foto n. 14: Bagno 1



Foto n. 15: Letto 1




Foto n. 16: Letto 2



Foto n. 17: Letto 3




Foto n. 18: Bagno 2



Foto n. 19: Box Auto